

<b>Projekt Malung simanläggning</b>			
<i>Uppdragsnummer</i>	<i>Uppdragsgivare</i>	<i>Gransk./Tabell</i>	<i>CHAK</i>
12708804	SWECO Civil AB, Falun	<i>Löp-nr</i>	35113
<i>Provtagningsdatum</i>	<i>Provtagningsredskap / Analysmetod</i>	<i>Datum/Sign</i>	2020-06-16
2020-06-01	Skr	<i>Undersökningsdatum</i>	<i>M. Carlsson</i> 2020-06-15

<b>Borrhål/ Sektion</b>	<b>Djup [m]</b>	<b>Benämning/ (okulär jordartsklassning SS-EN ISO 14688-1+2) Jordartsförkortning (enl. IEG 2011-05-08)</b>	<b>Mtrl typ/ tjälf. klass<sup>1)</sup></b>	<b>Finjords- halt 0,063/63 mm [%]</b>	<b>Anm.</b>
SW2002	0.8-1.5	Brun finsandig SILT, fsaSi	5A/4	49	
SW2004	0.15-0.7 3.0-5.0	Brun finsandig SILT med enstaka växtdelar, fsaSi (pr) Gråbrun något grusig siltig SANDMORÄN, (gr)siSaTi	5A/4 3B/2	27	
SW2006	1.5-3.0	Brun finsandig SILT, fsaSi	5A/4	40	
SW2007	1.8-3.0	Gråbrun grusig sandig siltig MORÄN, grsasiTi	3B/2	26	
SW2009	1.5-3.0 3.4-4.5	Brun finsandig SILT, fsaSi Gråbrun något grusig siltig SANDMORÄN, (gr)siSaTi	5A/4 4A/3	36	

1) Klassning enl. AMA Anläggning 17

P:\2172\Uppdrag 2020\35113[Skr 200616.xlsx]